

**Техническое задание для ультразвуковой диагностики сосудов работающих  
под давлением в Ферганском УМГ.**

1. Визуальный и измерительный контроль (ВИК)
2. Контроль толщины стенок ультразвуковым методом (УЗТ)
3. Контроль сплошности металла ультразвуковым методом (УЗМ)
4. Поверочный расчет на прочность и остаточный ресурс.
5. Оценка технического состояния и определение остаточного ресурса